

Схема приєднання пристроїв для роботи в режимі вимірювання

термоелектричного перетворювача

P1





Схема приєднання пристроїв для роботи в режимі вимірювання струму

P1



**Схема приєднання пристроїв для роботи в режимі вимірювання
термоперетворювача опору**

P1




Схема приєднання пристроїв для роботи в режимі вимірювання напруги

P1

