

Схема приєднання приладів ПВЦ-01/3М АС для роботи з трьома термоперетворювачами опору




Схема приєднання приладів ПВД-01/3М АС для роботи з перетворювачами термоелектричними з компенсацією е.р.с. “холодних спаїв”




Схема приєднання приладів ПВЦ-01/3М АС для роботи з сигналами струму




Схема підключення приладів ПВЦ-01/3М АС для роботи зсигналами напруги

