

**ПТК-01 АС 1ХА(К) – МК - 1 ТОП,**

**ПТК-01 АС 1НН(Н) – МК - 1ТОП -**

**Одинарний ПТ: ПТ + контроль температури  
компенсації т.е.р.с. «холодного спаю» за допомогою  
ТОП у мостовій схемі (МК) + контроль температури  
компенсації додатковим ТОП**





# ГАБАРИТНИЙ КРЕСЛЕНИК




Рисунок В.1б – Габаритный кресленик

ПТК-01АС 1ХА(К)-МК-1ТОП, ПТК-01АС 1НН(Н)-МК-1ТОП

## ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ПРИЄДНАННЯ




Рисунок В.8д – Електрична схема приєднання  
ПТК-01 АС 1ХА(К)-МК-1ТОП, ПТК-01 АС 1НН(Н)-МК-1ТОП

В роз'ємі X1 контакт **Ж** - виготовлений з хромелю, а **Е** – з алюмелю або відповідно з ніхросилу і нісилу; Rtk1 з НСХ Pt 10000)